




-dle typové dokumentace



-dle typové dokumentace



-Pokud dojde během vrtání prostupů k porušení nosné výztuže nebo se objeví trhliny, je nutné neprodleně přerušit práce a kontaktovat statika, který určí další postup.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NOVÉ MENZY VŠB OSTRAVA PORUBA		Tel. 556749288 GSM 731450100 <a href="http://www.kudelka.cz">www.kudelka.cz</a>	 ING ARCH. TOMÁŠ KUDELKA
INVESTOR	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava		
VYPRACOVAL	Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Ing. Martin Plešek		
PROJEKT	Architektonická kancelář IČ: 278 355 11 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín	01-2023	
OBSAH	PROSTUPY	M 1:25   10.5	