
Venkovní prostor
1.11-V1
1.11-PK1
1.11-dP1
1.11-EO1
1.11-P1
1.11-T1
1-RM1
VZT1
1.11-REG1
1.11-FCU1
1.11-FY1
1.11-Maj1
1.11 - FMT
LABORATOŘ 3D
TISKU KERAMIKY
Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 150m³/hod
Množství odt.vzduchu = 150m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno
1.11-OKNO1
1.11-ACT1
1.11-SA1
1.11-OKNO1
1.11-ACT1
1.11-SA1
CO2
1.11-Q2
O2
1.11-Q1
1.11-HMI1
1.11-HMI2
1.11-RY1
1.11-DIG1
1.11-DIG2
1.11-DIG3
1.11-DIG4
NEVSTUPOVAT
1.11-DIS1
1.12-FCU1
1.12-FY1
1.12 - FMT
LABORATOŘ
ŘEZÁNÍ VZORKŮ
Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 100m³/hod
Množství odt.vzduchu = 100m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno
1.12-OKNO1
1.12-ACT1
1.12-SA1
1.12-RY1
1.12-HMI1
1.09
UPS
Teplota = nedefinováno
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno
1.09-HMI1
1.11-VAV1
1.11-VAV2
1.11-VAV3
1.11-VAV4
VZT1
NO3
NO4
NO5